



CARCHECK DEL VEHÍCULO

Matrícula

7153HZS

Modelo

BMW

X6 E71 Diesel X6 xDrive 30d



Estado mecánico

Motor

Arranque del vehículo	✓
Cantidad de humo Normal	✓
Alto	
Ruido biela	N
Ruido taqués	N
Perdida de potencia	NA
Anomalía inyección	N
Ruido turbo	NA
Sobrepresión c. refrigeración	N
Ruido fugas	N
Ruido correas	N
Vibración habitáculo	N
Color humo Normal	✓
Negro	
Blanco	

Frenos

Anomalía sistema de frenos **S**

Caja de cambios

Cambio	Automático
Holgura	NA
Rascan/saltan marchas	NA NA NA NA NA NA NA NA
Ruido	N
Patina cambio Aut.	N
Anomalía caja cambios	N
Avería en cuadro	N
Vibración excesiva cambio Aut.	N

Otros test

Evidencia de golpe	N
Temperatura excesiva	N

Embrague

Patina embrague	NA
Ruido embrague	NA
Ruido volante motor al ralentí	NA
Retiembla embrague	NA
Ruido volante motor al apagar	NA

Transmisión

Ruido en transmisión delantera	N
4x4	NA
Ruido en grupo	N
Holgura en cardan	N

Dirección

Ruido	N
Holgura	N
Resistencia	N
Desalineado del volante	N



Niveles

Líquido refrigerante	✓
Líquido frenos	✓
Aceite	✓
Líquido dirección	NA
Líquido vaso de expansión Normal	✓
Aceite	
Suciedad	



Test de equipamiento

Climatización	✓
Equipo Audio	✓
Equipo Navegación	✓
Cierre centralizado	✓
Elevalunas	✓
Techo/capota	NA
Sensor de aparcamiento	✓
Faros Xenon	NA



Testigos de cuadro

Funcionamiento cuadro	✓
ABS	✓
Aceite	✓
Airbag	✓
Filtro partículas	✓
Calentadores	✓
Gestión motor	✓
Control de tracción	✓
4x4	NA
Alternador/batería	✓
Frenos	✗
Dirección	✓
Control de estabilidad	✓



FAROS LED /Informe Carfax: Sin incidencia de KM

✓ Ausencia de incidencia, buen estado o test correcto, acorde al kilometraje y antigüedad del vehículo.

✗ Presenta incidencia o avería y requiere revisión/atención por parte del comprador.

NA No aplica.

⚠ Este informe técnico es un diagnóstico visual y dinámico que se realiza sin desmontar elementos del vehículo, por lo tanto no se puede garantizar el desgaste de las partes mecánicas.

